

# Aggiornamenti di sicurezza antincendio

---

20 Febbraio 2008

In allegato alla Lettera Circolare prot. n. 1968 del 15 febbraio 2008 è riportata la tabella per la classificazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle murature portanti nelle costruzioni che ospitano attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In questo modo il Ministero dell'Interno ha integrato l'allegato D del Decreto ministeriale 16 febbraio 2007 n. 87 che non conteneva indicazioni per gli elementi suddetti (cfr il documento [Resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi](#) del 11/05/2007).

[715-allegato CM prot 1968.pdf](#) [Apri](#)